

ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาชี ประจำปี 2564

คลองตาชี ตำบล ตาชี อำเภอ ยี่งอ จังหวัด ยี่งอ
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 สภาพอากาศ

(☒) ท้องฟ้าแจ่มใส (☐) มีดครึ้ม (☐) ฝนตก

1.2 สภาพลำคลองโดยทั่วไป

(☒) น้ำไหลแรง (☐) น้ำไหลเอื่อย (☐) น้ำนิ่ง

1.3 สภาพบริเวณรอบๆลำคลอง (ณ จุดตรวจวัด)

(☒) ป่าไม้ (☐) บ้านเรือนหรือชุมชน (☐) ไร่นาสวนผสม
(☐) โรงงาน (☐) วัชพืชน้ำ น้อย/มาก (☐) อื่นๆ.....

1.4 สภาพของน้ำขณะตรวจวัด (ตักขึ้นมาใส่แก้วแล้วทำการสังเกต)

- สีของน้ำ

(☒) ไม่มีสี (☐) มีสีเล็กน้อย (☐) มีสีพอสมควร (สี.....)

- ความขุ่น

(☒)ใส (☐) ขุ่นเล็กน้อย (☐) ขุ่นมาก

- กลิ่น

(☒) ไม่มีกลิ่น (☐) มีกลิ่นเล็กน้อย (☐) มีกลิ่น

- สภาพทั่วไป

(☒) ไม่มีขยะลอยมากับน้ำ (☐) มีเล็กน้อย (☐) มีมาก

ผลการตรวจวัดโคลิฟอร์มแบคทีเรียและค่าความเป็นกรด-ด่าง

สถานที่เก็บ ตัวอย่าง	ภาชนะ บรรจุ	วิธีทดสอบ		ผลการทดสอบ		หมายเหตุ
		โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	กรด - ด่าง	โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย	กรด - ด่าง	
หมู่ที่ 1	P	0.11	pH Meter	0.11	7.0	
หมู่ที่ 5	P	0.11	pH Meter	0.11	7.0	

P = ขวดพลาสติก

ผลลบ = สีของอาหารเหลวยังคงมีสีแดงเข้มอยู่ แสดงว่าสามารถใช้บริโภคได้

ผลบวก = สีของอาหารเหลวมีการเปลี่ยนสี แสดงว่า ไม่ควรใช้บริโภค

1.5 คุณภาพอยู่ในประเภท

(☐) ดีมาก (☒) ดี

(☐) พอใช้ (☐) แย่ (☐) แย่มาก

ลงชื่อ กฤษณ์ อ้นพวงรัตน์ ผู้ทำการทดสอบ

(นาย กฤษณ์ อ้นพวงรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง